



Distribuito:
CLEAN PRO SRL
Sede Legale: Via IV Novembre, 27 - 62038
Serravalle di Chienti (MC), Italia
Tel. +39 0737 718009 • P.IVA 02042470431
Mail info@cleanpro.it • www.cleanpro.it

Rev. n. 1 del 05/08/2021

Scheda tecnica

CleanPro – Resovi X

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sbiancante in polvere con azzurranti ottici

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Polvere

pH: 6 - 7.5 @ 1%

Densità relativa: 1,100 +/- 0,050 g/cm³

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 0,01 %

APPLICAZIONI

Rimedia agli errori del bucato.

Da utilizzare per ammollo dei tessuti.

Prima dell'utilizzo fare una prova su una parte limitata nascosta del tessuto, per verificare la compatibilità con il tessuto

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Sciogliere 5gr per litro d'acqua a 40°C. Immergere gli indumenti da trattare dopo aver staccato tutte le parti in metallo e lasciare agire il prodotto per almeno 1 ora; quindi risciacquare abbondantemente.

PRECAUZIONI D'USO

Pericolo: Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi. Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. A contatto con acidi libera gas tossici. Lavare accuratamente le mani dopo

l'uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un

CENTRO ANTIVELENI/un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a

sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali o i pallet.

Conservare separatamente. Smaltire il contenuto / recipiente in

conformità alla regolamentazione locale e nazionale.

IMBALLAGGIO

10Kg

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.